

SZÁRÍTÓGÉP

Hibakód kisokos



**Gyors segítség,
átlátható lépések.**

7 válogatott hibakód · Miele Care+

F2

Hőmérséklet-érzékelési hiba

A gyártói leírás szerint a hűtőközeg hőmérséklet-érzékelőjének működése megszakadt.



MIT JELENT?

A gyártói leírás szerint a hűtőközeg hőmérséklet-érzékelőjének működése megszakadt.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Jegyezze fel a pontos hibakódot és a készülék típusát.
- 2 Állítsa le a használatot, és kérjen szervizidőpontot.
- 3 Mondja el, melyik program közben és milyen előzmény után jelent meg a jelzés.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- **SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- **AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Ez nem felhasználói tisztítással elhárítható hiba. A hűtőkör és az érzékelő vizsgálatát bízza szakemberre.

F36

Az ajtó érzékelésének hibája

A gyártó az ajtó Reed-érintkezőjének hibáját jelöli meg. A pontos értelmezést a készüléktípushoz kell kötni.



MIT JELENT?

A gyártó az ajtó Reed-érintkezőjének hibáját jelöli meg. A pontos értelmezést a készüléktípushoz kell kötni.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Jegyezze fel a pontos hibakódot és a készülék típusát.
- 2 Állítsa le a használatot, és kérjen szervizidőpontot.
- 3 Mondja el, melyik program közben és milyen előzmény után jelent meg a jelzés.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Az ajtó érzékelőjét ne hidalja át, és ne próbálja mágnessel helyettesíteni a működését. Szerviz szükséges.

F50

Töltet vagy működési probléma

Az F50 túl nagy töltethez, ajtónyitás utáni szoftveres jelenséghez vagy műszaki hibához is kapcsolódhat.



MIT JELENT?

Az F50 túl nagy töltethez, ajtónyitás utáni szoftveres jelenséghez vagy műszaki hibához is kapcsolódhat.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Ellenőrizze a kiválasztott program megengedett töltetét a használati útmutatóban.
- 2 Ha túl sok ruha került be, csökkentse a mennyiséget a kezelési útmutató szerint.
- 3 Ha az üzenet ruha utólagos betétele után jelent meg, a gyártó ki- és bekapcsolást javasol.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Ha a kód ismét megjelenik, kérjen szervizt. Rendellenes szag vagy zaj esetén ne indítsa újra.

F53

A motorhajtás műszaki hibája

A gyártói segítség motorhajtási, illetve elektronikai hibát jelöl meg. Ebből a kódból önmagában nem állapítható meg a cserélendő alkatrész.



MIT JELENT?

A gyártói segítség motorhajtási, illetve elektronikai hibát jelöl meg. Ebből a kódból önmagában nem állapítható meg a cserélendő alkatrész.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Jegyezze fel a pontos hibakódot és a készülék típusát.
- 2 Állítsa le a használatot, és kérjen szervizidőpontot.
- 3 Mondja el, melyik program közben és milyen előzmény után jelent meg a jelzés.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

A motor és az elektronika vizsgálata szervizfeladat. Ne bontsa le a burkolatot és ne végezzen elektromos mérést.

F55

Túl hosszú szárítási idő

Nedvességvezérelt programnál a ruha a megengedett legnagyobb, 180 perces idő után is túl nedves lehet. Túl nagy vagy túl vizes töltet, illetve szennyezett szűrő is közrejátszhat.



MIT JELENT?

Nedvességvezérelt programnál a ruha a megengedett legnagyobb, 180 perces idő után is túl nedves lehet. Túl nagy vagy túl vizes töltet, illetve szennyezett szűrő is közrejátszhat.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Ellenőrizze a programhoz megadott maximális töltetet.
- 2 A ruhát a mosógépben a textil címkéjének megfelelően centrifugázza.
- 3 Tisztítsa meg a felhasználó által kivehető szőszszűrőket a készülék útmutatója szerint.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Ha a helyes töltet és a szűrők tisztítása sem segít, kérjen szervizt. A készüléket szűrő nélkül ne használja.

F66

A légáramlás ellenőrzése

A gyártói hibaelhárítás a töltetet, a szabad légutakat, a helyiség szellőzését és a szűrők állapotát is vizsgálja.



MIT JELENT?

A gyártói hibaelhárítás a töltetet, a szabad légutakat, a helyiség szellőzését és a szűrők állapotát is vizsgálja.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 A szellőzőrács elől távolítsa el a tárgyakat.
- 2 Biztosítsa a helyiség szellőzését a készülék elhelyezési előírása szerint.
- 3 Ellenőrizze a szőszszűrőket; lábazati szűrőt csak az arra vonatkozó kezelési útmutató szerint gondozzon.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Sérült vagy eldeformálódott szűrőt cserélni kell. Ha a jelzés visszatér, kérjen szervizt; a hőcserélő belsejébe ne nyúljon.

F104

A motorhajtás feszültséghibája

A gyártói leírás szerint a motorhajtásnál túl alacsony feszültség jelentkezik. Ez műszaki hibaként szerepel a segítségben.



MIT JELENT?

A gyártói leírás szerint a motorhajtásnál túl alacsony feszültség jelentkezik. Ez műszaki hibaként szerepel a segítségben.

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Jegyezze fel a pontos hibakódot és a készülék típusát.
- 2 Állítsa le a használatot, és kérjen szervizidőpontot.
- 3 Mondja el, melyik program közben és milyen előzmény után jelent meg a jelzés.

DÖNTS JÓL

- FELJEGYZED**
A hibakód és a készülék pontos típusa.
- SZERVIZ**
A hiba szakembert igényel.
- AZONNAL ÁLLJ**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leeső alkatrész.

FONTOS

Ne próbálja hosszabbítóval, másik tápegységgel vagy belső átkötéssel megoldani. A kivizsgálást bízza szervizre.